怎样清洗衣物煤焦油斑呢？

清洗衣物煤焦油斑可先用汽油把织物润湿，再把汽油洗干
净。如果煤焦油的污迹陈旧，可以用等量的四 氯化碳与汽油混合物来清洗。

什么是煤沥青（煤焦沥青)？

煤沥青是炼焦或生产煤气的副产品。烟煤干馏时的挥发物经冷凝成煤焦油，煤焦油分馏提取各种油品后的残留物即为煤沥青。因其组分与石油沥青不同，故性能差异较大，主要表现在：(1) 温度稳定性差，夏软冬脆。(2)
塑性差，常因变形裂缝失去防水功能。(3)
大气稳定性差，因其中挥发物较多，老化快。(4)
含有毒物质，防腐能力好，常用于木材防腐。(5) 与矿物质材料黏结性好，与石油沥青掺配使用可提高石油沥青的黏结性能。应用中除可将少量煤沥青掺人石油沥青中使用外，工程中不准将二者混合使用，否则易出现分层、结团、沉淀和变质等现象，影响工程质量。