实况9问题?我的PS版的WECG10版的实况9怎么有时候画面中

我认为不应该是光头的问题,如果是光头的问题,要么是读碟不畅,要么就是无法读碟,不可能会出现像水波一样的纹路的。个人认为是电视机的问题,是这样的,关于电视呢,在出售离厂之前就被调试为主要用于观看电视刷新频率了,其实在看电视的时候也会出现这样的水波,只不过在电视屏左右两侧隐藏着的一些屏幕内部,一般是看不到的,而在玩游戏的时候这种水波的情况就更糟糕了,它们的扩大占用了一些电视的可视屏幕,肉眼就可以看到它他了,其实这些都是正常现像,找个会修电视的人对电视的内部调试一下就可以了,但调试过后再用来看电视的话就又会出现新的问题,毕竟两者是不能相互容合的,看你的需要吧,说了这么多,请给些安慰奖吧!~!

请问各位高手70009型号的机器怎么样?

其实像70006,70007,70011的型号多数都还可以,当然小,轻,薄是其优点,缺点是不适合长时间使用,一般一次使用不超过5小时,不过其翻新机的可能较5万型号小多了,目前市面上这种型号的翻新机还较少,因此不用太多虑.不过最好要现场看老板改机.