

亿田燃气灶故障及维修方法是什么？

1、灶前开关接头或灶具接头处漏气

软管与灶前开关及灶具接头吻接处不严密。?检查其紧密度，用管夹扣紧。?灶具输气铁管与开关接合处漏气

2、灶具输气管与气阀开关接触不严密。?固紧两螺钉，检查密封圈有否反装或损坏，应改正或更换。?灶具开启后引火嘴处漏气

3、阀针自封失灵。

太原亿田燃气灶维修服务承诺是什么？

(4)收费方面严格执行市物价局和我公司维修收费标准，不夸大故障，杜绝乱收费。

(5)外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的

我们会加急为您的机器排除故障，力求当天完成维修。

(6)经我中心(太原亿田燃气灶维修中心)维修的机器一律实行保修，保修期为12个月，在保

修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题，我中心负责返修。